

Důležité pokyny

- Lapače vápenných usazenin používejte jen v takových rychlovarných konvicích, které jsou ve výlevice vybaveny sítkem.
- **Před prvním použitím** vypláchněte lapače vápenných usazenin horkou vodou.
- Odstraňte vápenné usazeniny, které se v použitých klasických konvicích nebo rychlovarných konvicích případně již nacházejí.
- K **použití** vložte lapač vápenných usazenin do klasické varné konvice nebo rychlovarné konvice. Nalijte vodu a přiveďte ji k varu.
- Když budete rychlovarnou konvici nebo klasickou varnou konvici používat pravidelně, doporučujeme Vám lapače vápenných usazenin zhruba každých 10 dní vyčistit podle následujícího popisu:
 1. Vodu, případně se již v konvici/rychlovarné konvici nacházející, vylijte. Než lapač vápenných usazenin vyjmete, nechte jej úplně vychladnout. Hrozí nebezpečí opaření!
 2. K odstranění usazenin lapač zmáčkněte a vyklepejte.